

 **Actividad**

Sistema de bombeo de diluyente en Stand by por programación.

 **¿Qué sucedió?**

Fuga de Nafta en forma de spray por sello (o-ring) del filtro TFL 44040 de la succión de la bomba de dilución BDL 44040.



 **¿Qué ocasionó?**

Salpicadura de Nafta en área confinada, impactando la Instrumentación y tubería de proceso.

**ALERTA
No 29**

CUÁNDO: MAYO 17 DE 2017
DÓNDE: TERMINAL MARITIMO COVEÑAS
PUBLICADO: MAYO 23 DE 2017

Precauciones



Verificar camino de flujo operativo y hacia los sistemas de alivio de presión y térmicos.



Verificar torques en todos los sistemas de uniones bridadas de acuerdo al estándar.



Informar continuamente cualquier cambio en los sistemas de transferencia de flujo.



OCENSA