



Alerta HSE

ACTIVOS/PROCESOS

Actividad

Ronda Operativa unidad principal BPC 42030.

¿Qué sucedió?

Durante la realización de rondas operativas el operador de campo evidencia fuga de aceite por uno de los accesorios de la culata No 16 del motor CAT 3616.



¿Qué ocasionó?

Derrame de lubricante en plataforma de motor CAT 3616 y dique del mismo equipo, no se evidencia ninguna afectación a los activos ni a la operación.

ALERTA No 47

CUÁNDO: JUNIO 28 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN
MIRAFLORES
PUBLICADO: JULIO 03 DE 2017

Precauciones

- ✓ Se debe tener precaución al momento de instalar componentes en los motores CAT 3616 que estén sometidos a altas vibraciones
- ✓ Verificar la ausencia de roses metal-metal entre los diferentes accesorios de cualquier equipo.
- ✓ Verificar la instalación y cubrimiento de puntos calientes con aislantes térmicos en los motores CAT 3616.
- ✓ Realizar inspecciones detalladas en los componentes y/o accesorios de los motores CAT 3616 que no están cubiertos por las rutinas de Mtto.



OCENSA

