

Actividad

Descargue de Crudo por Bahía # 6

¿Qué sucedió?

Durante actividad de actualización de descargue de crudo (etapa de Conexionado de manguera y alineación de válvulas) carro tanque se rueda 2 metro aproximadamente, pisando la manguera y rompiéndola en el punto de grafado del acople





¿Qué ocasionó?

Derrame de producto en el área de proceso y sobre canal de aguas lluvias, el cual fue controlado y recolectado con material absorbente.

ALERTA No 6

CUÁNDO: FEBRERO 27 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: MARZO 03 DE 2017

Precauciones

-  Antes de realizar proceso de conexionado de mangueras y alineación de válvulas asegurar que el vehículo se encuentre con todos sus dispositivos de bloqueo accionados.
-  Realizar periódicamente verificación del cumplimiento a los planes de mantenimiento a vehículos.
-  Instalar tacos en las llantas traseras del tráiler de tal forma que se evite el desplazamiento del vehículo por fallas en sistemas de bloqueo.



OCENSA