



# Alerta HSE

PERSONAS

## Actividad

Reconformación del terreno de una terraza.

## ¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento por la terraza que estaba piloteada y con lamina metaldek instalada y perforada para facilitar el drenaje de agua, el pie derecho del trabajador se enreda con el filo dicha lámina, que alcanza a romper la bota de PVC.



## ¿Qué ocasionó?

Atención de primeros auxilios por herida superficial de tobillo derecho.

ALERTA  
No 71

CUÁNDO: AGOSTO 02 DE 2017  
DÓNDE: DERECHO DE VÍA PK 54+200  
PUBLICADO: AGOSTO 08 DE 2017

## Precauciones

- ✓ Señalar y comunicar a los trabajadores las condiciones riesgosas del área o la labor, como parte del plan diario de trabajo.
- ✓ Hacer ejercicios para mejorar la percepción del riesgo de los trabajadores.
- ✓ Hacer inspecciones y recorridos por las áreas de trabajo para identificar los peligros en las actividades desarrolladas.
- ✓ Corregir de forma inmediata las condiciones locativas subestándar identificadas en cada sitio de trabajo.



OCENSA