



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

Caída en zanja de un vehículo tipo camioneta en el momento de realizar salida de la válvula PK734.



+ ¿Qué ocasionó?

Golpe leve en la defensa trasera, no se presenta lesiones a las personas.

ALERTA
No. 35

CUÁNDO: JULIO 11 DE 2019
DÓNDE: SALIDA VALVULA CAÑO TREMENTINO
PUBLICADO: JULIO 16 DE 2019

Precauciones:

- ✓ Mantener la atención en las condiciones del entorno, teniendo en cuenta las condiciones de la vía, No olvide aplicar la **Regla para la vida No. 03, Zona de Peligro.**
- ✓ Mantener la atención al momento de realizar maniobras en conducción, especialmente cuando no se tiene visibilidad.
- ✓ Verificar las condiciones del terreno antes de realizar la maniobra para poder definir el movimiento seguro, de requerir validación, bájese y valide.
- ✓ Reportar oportunamente las condiciones identificadas para definir el mecanismo de actuación adecuado.



OCENSA