



Alerta HSE

PERSONAS

ALERTA
No. 63

CUÁNDO: Octubre 18 de 2019
DÓNDE: Descargadero Cusiana
PUBLICADO: Octubre 29 de 2019.


Precauciones

Actividad

Descenso desde la cabina del vehículo hacia la plataforma de la bascula 1 del descargadero

¿Qué sucedió?

Golpe en lado izquierdo de la cabeza del conductor del carrotanque contra la estructura de la escalera durante el tránsito desde la cabina del vehículo hacia la báscula del descargadero



¿Qué ocasionó?

Herida en cuero cabelludo, atención de primeros auxilios, no genero incapacidad.



Observar e identificar los obstáculos, en las áreas de tránsito (Escaleras, cambios de nivel, estructuras que sobresalen).



Mantener siempre los tres puntos de apoyo, durante el ascenso y/o descenso de escaleras.



Identificar y hacer visibles, mediante colores que contrasten, los cambios de nivel y escalones, especialmente en áreas donde se labora en horarios nocturnos.



Asegurar que las plataformas y escaleras, de accesos a estructuras, en su último peldaño o plataforma, se encuentre nivelada respecto a la estructura a la que se va a acceder.



REGLAS PARA LA VIDA

- 1 Permiso para trabajar
- 2 Conducción de vehículo
- 3 Zona de peligro
- 4 Trabajo en altura
- 5 Bloqueo de energía
- 6 Espacio confinado
- 7 Manejo de carga
- 8 Excavación
- 9 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente